

E: 750/2015-7-11

CR: 2015-10.23.

MSD



**Törökszentmiklósi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság**

5200 Törökszentmiklós Kossuth L. u. 135/a

E-mail.: tuzoltosagtm@gmail.com

Tel.: 56 / 590-654 Fax.: 56/590-655

Véleményezés



A 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet (az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszereléseinek minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról) 1. számú melléklete (az önkormányzati tűzoltóságok által készenlétként tartott gépjárműfecskeendő minimálisan elhelyezendő anyagok, felszerelések és egyéni védőfelszerelések jegyzéke) alapján előírt minimális mállházat a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság használatában lévő Renault Midliner (frsz.:KSM-734) erdőtűzes gépjárműfecskeendő a felépítmény kialakítása miatt nem helyezhető el. Ezért a gépjárművet a tűzoltóság nem tartja rendszerben, műszaki vizsgája 2012.03.23.-án lejárt, nem került megújításra. A gépjármű ideiglenesen ki van vonva a forgalomból.

A tűzoltóság egy Renault Manager 3000 (frsz.:JXZ-407) és egy Magirus Deutz (frsz.:HMK-414) gépjárműfecskeendőt tart rendszerbe, melyeknek felépítménye megfelel a rendeletben előírt minimális mállházat elhelyezésére.

A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság a Renault Midliner erdőtűzes gépjárművet a felépítmény kialakítása miatt nem fogja rendszerbe állítani. A tűzoltóság biztonságos működését a gépjármű használatba adása nem befolyásolja.

Törökszentmiklós, 2015. október 29.



Kovács Sándor mb. pk.