**6.**

**TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓJÁTÓL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. május 26. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Hajdú Gábor vezérigazgató
Iktatószám:	2-103/2016-F-1
Tárgy:	Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, <u>Beszámoló</u>
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat tervezet 1 db beszámoló
Készítette:	Iszkeitz András műszaki igazgató
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. május 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette a 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A melléklet részletesen tartalmazza a TRV Zrt. 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatót, a szükséges gazdálkodási adatokkal, a gazdasági társaság tevékenységéről, és amely beszámoló megismerése fontos a 2015. évi szolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. május 20.

Hajdú Gábor s.k.
vezérigazgató

...../2016. (.....) K.t.

Határozat:

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatót **e l f o g a d j a**.

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.
4. Irattár



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Törökszentmiklós
Kossuth L. u. 135.
5200

Markót Imre polgármester részére

Iktatószám: Dok./TÖR-.../2016.

Ügyintéző: Barta Jánosné

Tárgy: 2016. évi beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelve küldjük Társaságunk beszámolóját Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan szíves tájékoztatás céljából.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a mellékelten csatolt 2015. évi beszámoló elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozatukat Társaságunk levelezési címére (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) megküldeni szíveskedjen.

Kelt.: Szolnok, 2016. május 18.

Tisztelettel,

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

56


(István András :)
műszaki igazgató

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

Műszaki Igazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029

www.trvzrt.hu • E-mail: hajdu.gabor@trvzrt.hu



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

Melléklet:

- 1 pld. beszámoló Törökszentmiklós település vízi közművének üzemeltetéséről



A 2015. évben Törökszentmiklóson - beleértve Óballa, Surjány, Szakállas településeket – nyújtott víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános ismertető

1. Alapinformációk

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az ország területileg legdinamikusabban fejlődő víziközmű szolgáltatójaként, állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvíz- gyűjtő és tisztító rendszereket üzemeltet. A Társaság alaptevékenységét képezi a víztermelés, - kezelés, - elosztás valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése. A vállalat fő tevékenysége mellett többek között mezőgazdasági vízhasznosítási, szivattyújavítási és laboratóriumi tevékenységet is végez. Tevékenyen részt vállalunk a területünkön folyó ivóvízminőség javítási programok megvalósításában. A részvénytársaság vezetése valamint a különböző műszaki, gazdasági és humán osztályok a cég szolnoki központjában végzik feladataikat. Társaságunk az ország 6 megyéjében, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Csongrád és Pest megyében mintegy 738 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról és 550 ezer lakos szennyvíz szolgáltatásáról gondoskodik. A vállalat kiterjedt szolgáltatási területén a fogyasztók ellátásáról üzemigazgatóságok, üzemmérnökségek, üzemegységek gondoskodnak.

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. A Magyar Állam mellett a cégben helyi önkormányzatok is rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel.

A vállalat működési területén a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintve, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy ellátási területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezik meg a fogyasztóinkhoz. Társaságunk saját és partner laboratóriumokban folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi a víz minőségét, mielőtt az a fogyasztókhöz ér. Emellett a társaság szakemberei szigorúan felügyelik a szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás hatásfokát, a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain a környezettudatos szemléletmód szerint folytatott üzemeltetést támogatva. A társaság kiemelt figyelmet szentel a kezelésében lévő vízbázisok védelmére is.

A társaság kiemelt célja a szolgáltatásbiztonság megerősítése, a megfelelő minőségű ivóvíz-és csatornaszolgáltatás biztosítása fogyasztók számára a környezeti elemek minőségének megőrzése mellett.

A fogyasztók, partnerek, és a közműtulajdonosok elégedettségének növelése érdekében a cég folyamatosan fejleszti szolgáltatásaink minőségét, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési, tájékoztatási, fenntartási tevékenységeit, és törekszik a rendelkezésére álló erőforrások ésszerű és hatékony felhasználására.

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

Vezérigazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzt.hu
E-mail: hajdu.gabor@trvzt.hu





II. 2015. évi szolgáltatás


1. A szolgáltatás jogalapja:

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a Magyar Energia Hivatal általános és egyetemes jogutódjaként) 2014. 06. 05-i dátummal a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (mint víziközmű-szolgáltató) jelölte ki, a helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása tárgyában. A bérleti üzemeltetési szerződés 2015. március 30-ai dátummal került megkötésre, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. január 4-én 83/2016 határozat számon jóváhagyott.

- Vízszolgáltatás:

A vízellátás a településen zavartalannak mondható. 6 órát meghaladó vízhiány az elmúlt évben nem volt. A 16 darab mélyfúrású kútból 4 darabot (használaton kívüli) megfigyelő kútként tartunk számon, 2 darab a KEOP ivóvízminőség javító programon belül felújításon esett át, a fennmaradó 10 darab kút üzemképes és felváltva használható nyersvíz kinyerésére. Ezek a város különböző pontjain vannak és nyersvíz vezetéken egy közös nyersvíz tárolóba dolgoznak. A kutak kútcsoportokra osztva működnek. A kutak esedékes alapállapot vizsgálatát elvégeztettük, vízminőségük jelentősen nem változott, azonban számos darab felújításra szorul. A kutak üzemét a nyersvíz medence szintje vezérli. A KEOP ivóvízminőség javító program keretén belül a települési hálózat részei és a vízműtelep felújításon esett át, mely próbaüzemet követően jelenleg 6 hónapos monitorozás van folyamatban. A nyersvíz medencéből szivattyúk segítségével a tisztítási sorra kerül a víz. Itt történik meg a víz, vas és mangán tartalmának csökkentése. Klór hozzáadása után a tisztavíz medencébe onnan a víztoronyba és a hálózatba kerül az ivóvíz. A településen a vízművet munkatársaink 0-24 órában folyamatosan működtetik.

Az érintett időszakban 97 db csőtörést kellett a hálózat üzemeltetésén dolgozó munkatársainknak javítania. A javítások kisebb területeken rövid idejű vízhiányt okoztak.



**Tiszamenti Regionális
Vízmuvek Zrt.**

Vezérigazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzt.hu
E-mail: hajdu.gabor@trvzt.hu




Dolgozóink elvégezték a tervezett hálózat, térszínti tározó és torony mosatásokat. A szolgáltatott ivóvíz minőségét havi gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek szerint továbbra is a Techno-Víz Kft. végzi. A vizsgálati eredmények szerint jelentős vízminőségi kifogás nem volt. A vizsgálati eredményekről havi rendszerességgel tájékoztatjuk az illetékes Népegészségügyi Főosztályt. Mivel Törökszentmiklós Város területe 100%-ban ellátott vezetékcsatlakozásos ivóvízzel, így az ellátott fogyasztók számában, illetve az értékesített víz mennyiségében az előző évekhez viszonyítva jelentős változás nem történt.




	Ivóvíz bekötés szám (db)	Értékesített ivóvíz 2015. 01. 01 – 2015. 12. 31. (m ³)
Lakosság	8 768	514 497
Közület	485	149 063

Kutakból kitermelt víz: 967 295 m³
Hálózatra menő víz: 729 010 m³
Értékesített víz: 663 560 m³



- Szennyvízelvezetés és tisztítás:

A szennyvízelvezetés és tisztítás úgszintén folyamatos volt a településen. A hálózaton több gerincevetéki és bekötő vetéki dugulás volt, szám szerint 56 db.



**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

Vezérigazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029
Web: www.tvzrt.hu
E-mail: hajdu.gabor@tvzrt.hu



A szennyvíztelep a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint működik. A kibocsátott tisztított vizet ¼ éves gyakorisággal a Techno-Víz Kft. vizsgálja. A kibocsátott tisztított víz mindenben megfelel a kibocsátási határértékeknek, szennyvíz



bírság fizetésére nem került sor. Az üzemeltetés során gondot okoz az illegális csapadékvíz rákötések magas száma, illetve az, hogy a hálózat több pontján tapasztaltunk belvíz általi befolyásokat. Ez azt eredményezi, hogy a telep gyakran 100%-os kapacitáson üzemel, illetve az átemelőkben üzemeltetett szivattyúkat több esetben nagyobb teljesítményűre kellett cserélnünk.

	Szennyvíz bekötés szám (db)	Közcset. begyűjtött szv. 2015. 01. 01 – 2015. 12. 31. (m ³)
Lakosság	7 763	517 272
Közület	402	166 662

Közcsetornán érkező szv.: 683 934 m³
Tisztítóból elfolyó szv.: 1 180 884 m³

A szennyvíztisztító telepen nagy mennyiségű, a Törökszentmiklós Víz- és Csatornamű Kft., mint előző üzemeltető által hátrahagyott települési szennyvíz tisztításából származó iszap (a továbbiakban: szennyvíziszap), valamint szennyvíziszap komposzt található, melyek a biztonságos és a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetést és hulladékgazdálkodási tevékenységet veszélyeztetik.

2014. június 3. napján jegyzőkönyvben került rögzítésre, hogy a szennyvíztisztító telepen az előző üzemeltető tevékenysége során keletkezett szennyvíziszap és előállított szennyvíziszap komposzt elszállítását és annak költségeit a Törökszentmiklós Víz- és Csatornamű Kft. teljes mértékben vállalja, melyért az Önkormányzat is kötelezettséget vállal.

A kötelezettségvállalás teljesítésével kapcsolatban - tekintettel arra, hogy az 2015. év végéig nem valósult meg - Társaságunk tájékoztatás kérés keretében vette fel a kapcsolatot az Önkormányzattal. Az Önkormányzat 1-2/2016-F-16 iktatószámú levelében tájékoztatta Társaságunkat, hogy a kötelezettségvállalás tárgyaként megjelölt kb. 3300 tonna mennyiségű komposzt és szennyvíziszap bevizsgálását elkezdte. A fent hivatkozott hulladékok telephelyről történő elszállítása 2016. áprilisáig nem történt meg, mely a telephelyen jellemző üzemeltetési és hulladékgazdálkodási tevékenységek megszüntetése érdekében mielőbb indokolt.

- Ügyfélszolgálat:

A fogyasztók panaszainak, számlázással kapcsolatos ügyintézésének hatékonyabb, gyorsabb végrehajtása érdekében társaságunk Törökszentmiklós, Táncsics Mihály út 42/a. szám alatti telephelyén (vízmű telep) ügyfélszolgálati irodát működtet. A fogyasztóknak itt lehetőségük van számláik, illetve hátralékaik rendezésére, óraállítás bediktálására, valamint egyéb panaszaik orvoslására. Társaságunk a számlákon szereplő fogyasztási értékek pontosítása és a vízmérő helyek gyakoribb ellenőrzése céljából bevezette a havonként történő vízóra leolvasást a közületek és a lakásszövetkezetek vonatkozásában. A lakossági fogyasztók esetében a leolvasások 6 havonta történnek, ekkor elszámoló számla kerül kibocsátásra, a köztes 5 hónapban átlagszámlát kapnak, azonban igény szerint a vízóra állásukat bediktálhatják telefonon vagy akár személyesen is.

A hátralékkal rendelkező fogyasztóknál a bevétel minél előbbi realizálása érdekében minden tartozással rendelkező fogyasztónkat felszólítjuk, egyenlegét közöljük, és emlékeztetjük számlafizetési kötelezettségére. Méltányoljuk a nehéz helyzetbe került

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Vezérigazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzt.hu
E-mail: hajdu.gabor@trvzt.hu



TÖVRheinland
CERT
ISO 9001



fogyasztók díjfizetés halasztására vonatkozó kérését. Mindazok részére, akik kéri a felhalmozódott tartozásuk részletekben történő megfizetését, részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Megállapodást kötünk a fogyasztóval, amelyben rögzítjük a fogyasztó egyetértésével a törlesztés ütemezését és feltételeit.

A fenti intézkedések azonban nem minden esetben járnak eredménnyel, ezért azon fogyasztóknál, akik nem mutatnak hajlandóságot az általuk igénybe vett szolgáltatás ellenértékének a kiegyenlítésére, alkalmazni fogjuk a törvény adta lehetőségeken belül a szolgáltatás korlátozását és a kikötés gyakorlatát.

Bevételek 2015. 01. 01.- 2015. 12. 31.

Ivóvíz ágazat:

Lakosság:	121 251 000.- Ft
Közület:	35 805 000.- Ft
Ivóvíz ágazat összesen:	157 056 000.-Ft

Szennyvíz ágazat:

Lakosság:	181 835 000.-Ft
Közület:	65 212 000.- Ft
Szennyvíz ágazat összesen:	247 047 000.- Ft

Összes bevétel ivóvíz+szv.: 404 103 000.- Ft

- Kintlévőségek alakulása (2015. 12. 31.):

	Lakosság (E Ft)	Közület (E Ft)
1-30	8 713	1 214
31-60	4 523	4 202
61-90	3 381	3 004
91-180	8 187	-2 696
181-365	9 166	109
365-	-1 245	482
Összesen:	32 725	6 315

Összes kintlévőség Lakosság + Közület: 39 040 E Ft

Beszedési arány: 91,2%

A bérelt rendszerfüggő és rendszer független víziközmű elemeken el kellett végeznünk a működéshez szükséges javításokat, felújításokat. Ezek 2015. évben a következők voltak:

- Nem saját eszközön végzett javítás költsége:

Ivóvíz hálózat javítás költsége:	927 000.-Ft
Ivóvíz kezelés javítás költsége:	303 352.-Ft
Szennyvíztelep javítás költsége	1 394 223.-Ft
<u>Szennyvízhálózat javítás költsége:</u>	<u>372 834.-Ft</u>

Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen: 2 997 409.-Ft

- Nem saját eszközön végzett felújítás költsége:

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

Vezérigazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzrt.hu
E-mail: hajdu.gabor@trvzrt.hu





Szennyvíz felújítás költsége: 30 166 573.-Ft
Egyéb felújítás költsége: 30 347.-Ft

**Nem saját eszközön végzett
felújítási költség összesen: 30 196 920.-Ft**

A 2016. évben is igyekszünk a fogyasztók elvárásainak megfelelően teljesíteni a szolgáltatási feladatokat. Az időszerű javítási-karbantartási feladatok elvégzésével biztosítjuk a létesítmények rendeltetésszerű használatához szükségesek feltételeket. Beruházási forrásaink igénybevételével bővítjük a működtető eszközeink körét, illetve igyekszünk a legsürgősebb feladatok megoldásával a víz-csatorna közmű műszaki állapotát javítani.

Reméljük tájékoztatásunk elősegítette, hogy a Tisztelt Képviselőtestület megfelelő áttekintést kapjon Társaságunk tevékenységéről. Kérjük a fentiek alapján a 2015. évi szolgáltatási tevékenységünkről készült beszámoló elfogadását.

Ezúton is köszönjük egész éves partneri együttműködésüket.

Szolnok, 2016. május 19.

Hajdú Gábor
vezérigazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-10
56

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

Vezérigazgató

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 422-502 • Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzrt.hu
E-mail: hajdu.gabor@trvzrt.hu



Törökszentmiklós	
Megnevezés	Adatok
	eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	488 565
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	291
Anyagköltség	11 825
Elektromos energia költség	56 039
Igénybe vett szolgáltatások összesen	95 367
Vízkeszlet járulék	3 676
Egyéb szolgáltatások	1 042
ELÁBÉ	0
Közvetített szolgáltatások	30 197
Anyagjellegű ráfordítások	198 147
Béreköltség	87 152
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 607
Bérrámulékok	24 481
Személyi jellegű ráfordítások	125 240
Értécsökkenési leírás	3 568
Egyéb ráfordítások	67 250
<i>-ebből: Közműadó</i>	<i>42 614</i>
<i>-ebből: Vízterhelési díj</i>	<i>5 412</i>
ÜZEMI ÉS ÜZLETI TEVEKENYSÉG ER,	67 803
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi ráfordítások	0
Pénzügyi eredmény	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-26 847
Rendkívüli bevételek	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Rendkívüli eredmény	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-26 847

Hibalista Törökszentmiklós

2016.05.17.

Szennyvíztelep - szennyvízhálózat

Szennyvíztelep gépészet:

- gépi rács hatásfokának növelése
- 1. homokfogó hajtóművének felújítása
- foszformérő felújítása
- 2 db vas-III-szulfát adagoló szivattyú felújítása (az adagolók javítása többször megtörtént, jelenleg nem üzembiztosak, cseréjükre vagy felújításukra van szükség)
- 100 db HAFI T3,5-18 levegőztető elem felújítása (A levegőztető elemek élettartama a gyártó szerint 5-8év, jelenleg a 128db levegőztető elemből 100db 11éves melyeknek felújítására van szükség)
- Aerzener GM50L típusú légbefúvó felújítása (a fúvó üzemideje 48000 üő, a gyártó adatai alapján a fúvókat 20000-30000 üő között fel kell újítani)
- 2. oxigénmérő szonda cseréje (a gyártó adatai szerint a szonda élettartama 5-6 év, a jelenleg üzemelő szonda 10 éves)
- habszivattyúk felújítása (a dorr utóülepítők kotróhídján 4db habszivattyú biztosította a hab eltávolítását, ezekből 2db felújítása szükséges)
- szennyvíztelep vezérléséhez tartozó számítógép és software cseréje, felújítása (az irányítást végző számítógép és software 11 éve napi 24 órában üzemel, a biztonságos üzemeltetés érdekében javasolt meghibásodás előtti cseréje)
- polielektrolit keverő vezérlőszekrényének felújítása
- prés gép felújítása (szalag erősen kopott nem javítható, szalaghajtás frekvenciaváltója hibás)
- szippantott rács vezérlőszekrényének és kihordócsigájának felújítása

Szennyvíztelep épületek, építmények:

- labirint medence felújítása (betonkorrozó)
- térvilágítás felújítása (a meglévő térvilágítás 30% üzemel, javításukat valamint a hibás izzók cseréjét többször elvégeztük, jelenleg már a lámpafejek cseréjére és az elektromos vezetékek felújítására van szükség)
- szociális épület felújítása (a tartózkodó felújítása megtörtént, viszont az épület fűtésének, szigetelésének, burkolatainak, nyílászáróinak felújítása szükséges)
- üzemviteli épület felújítása (az épület fűtésének, nyílászáróinak, burkolatainak felújítása szükséges)
- a komplex műtárgyon és a bécsi medencéken a korlátok részleges felújítására van szükség
- megközelítőleg 900 m² belső útburkolat aszfaltozására van szükség a szennyvíztelepen lévő repedezett betonutak további romlásának elkerülése érdekében
- a szennyvíztelep területén lévő védőerdősáv cseréje (a védőerdősávot alkotó nyárfák 25 évesek, jelenleg már feladatukat nem látják el, a védőerdősáv 1900db fából áll)
- a szennyvíztelepen még jelenleg is tárolva van a Törökszentmiklós Víz - Csatornamű Kft. üzemeltetésében keletkezett szennyvíziszap és komposztált szennyvíziszap melynek a törvényben meghatározott kiszállítási időn túli tárolása szintén probléma

Szennyvízhálózat:

- a szennyvízhálózat 11 km AC csővezetékének felújítása (Petőfi u.; Dózsa Gy. u.; Bethlen G. u.; Vásárhelyi P. u.; Mészáros L. u.; Templom u.; Hock J. u.; Báthory u.; Bartók B. u.; Kölcsey u.; Szabó R. u.; Kazinczy F. u.; Ady E. u.; Nádassdy u.; Berzsenyi u.; Móra Ferenc u.; Móricz Zs. u. Thököly u.; Aradi u.; Jegenye u.; Rozmaring u.; Határ u.; Pacsirta u.; Fáy lakótelep)
- a szennyvízhálózat 5,7 km beton csővezetékének felújítása (Almásy u.; Árnas u.; Alkotás u.; Kossuth u. (Pánthy u. – Rákóczi u. között); Táncsics u. (Vásárhelyi u – Hársfás u. között); Petőfi lakótelep)
- az AC és beton anyagú csőhálózat tisztítóaknáinak felújítása (Petőfi u.; Dózsa Gy. u.; Bethlen G. u.; Vásárhelyi P. u.; Mészáros L. u.; Templom u.; Hock J. u.; Báthory u.; Bartók B. u.; Kölcsey u.; Szabó R. u.; Kazinczy F. u.; Ady E. u.; Nádassdy u.; Berzsenyi u.; Móra Ferenc u.; Móricz Zs. u. Thököly u.; Aradi u.; Jegenye u.;

Rozmaring u.; Határ u.; Pacsirta u.; Fáy lakótelep; Almásy u.; Árnyas u.; Alkotás u.; Kossuth u. (Pánthy u. – Rákóczi u. között); Táncsics u. (Vásárhelyi u – Hársfás u. között); Petőfi lakótelep)

Szennyvíz átemelők:

- Hálózati végátemelő (Wesselényi u.): gépészeti és elektromos felújítás szükséges, a vezérlőszekrény korrodált, vezérlőszekrényben lévő elektromos alkatrészek nem működnek, PLC és frekvenciaváltó nem működik, távfelügyelete hibás, belső gépészetének felújítása szükséges, az átemelő mellett tolózárnakna kialakítása és biofilter beépítése szükséges
- 2. átemelő (Vásárhelyi u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, bejáró kialakítása szükséges
- 3. átemelő (Dózsa György u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, bejáró kialakítása szükséges, az átemelő a vasúton túl lévő városrész végátemelője, kiemelt fontosságából adódóan pótszivattyú (Kontroll KC 66-456) beszerzése szükséges
- 4. átemelő (Móricz Zsigmond u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 5. átemelő (Deák Ferenc u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, gépészeti egységek (tolózárnak, visszacsapó szelepek) cseréje szükséges
- 6. átemelő (Györffy István u.): átemelő fedlapok korrodáltak, cseréjük szükséges
- 7. átemelő (Somogyi Béla u.): gépészeti és elektromos felújítás szükséges, a vezérlőszekrény korrodált, vezérlőszekrényben lévő elektromos alkatrészek nem működnek, távfelügyelete hibás, az átemelőhöz tarozó nyomóvezeték (1km AC cső, Mátyás K. u.; Pozderka u.; Szent Imre u.) cseréje szükséges
- 8. átemelő (Fáy ltp.): távfelügyelete hibás, fedlapok cseréje szükséges
- 9. átemelő (Iskolakonyha Ballai u.): távfelügyelete hibás
- 10. átemelő (Ipari park I): gépészeti és elektromos felújítás szükséges, a vezérlőszekrény korrodált, távfelügyelete nem lett kiépítve
- 11. átemelő (Jókai u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, bejáró kialakítása szükséges

- 12. átemelő (Földvári u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, bejáró kialakítása szükséges
- 13. átemelő (Akácos u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 14. átemelő (Ferdinánd u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 15. átemelő (Tenyői u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 16. átemelő (Polgár Gellért u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 17. átemelő (Damjanich u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 18. átemelő (Vécsey u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 19. átemelő (Kossuth Lajos u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, bejáró kialakítása szükséges
- 20. átemelő (Szolnoki u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás, bejáró kialakítása szükséges
- 21. átemelő (Pázmány Péter u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 22. átemelő (Szellő u.): vezérlőszekrény felújítása szükséges, távfelügyelete hibás
- 23. átemelő (Kossuth Lajos u. 3/11): távfelügyelet nincs kiépítve, bejáró építése szükséges
- 24. átemelő (Ipari park II): távfelügyelet nincs kiépítve, bejáró építése szükséges
- Az üzemeltetést általánosan nehezíti, hogy a távfelügyeleti rendszer hibája. A kommunikáció hibája miatt az átemelők ellenőrzése naponta szükséges.
- Jelenleg az üzemeltetésre átadott 69db szivattyúból 30db hibás, ezért a 24 átemelőből 17 átemelőben nem rendelkezünk meleg tartalék szivattyúval, ami az üzemeltetést különösen nehezíti. (9db árajánlat mellékelve)
- Az üzemeltetésre átadott házi átemelőknél a meghibásodott szivattyúk száma 11db. Jelenleg az Október úton nyolc ingatlanon, a Kisfaludy úton egy ingatlanon, valamint az Agrár Taurina Kft telephelyén nem rendelkeznek szivattyúval. A szennyvíz elszállítását és az aknák tisztítását szippantó gépjárművel végezzük. A házi átemelőkhöz 1db pótszivattyúval rendelkezünk, mely kevés a folyamatos üzemeltetés fenntartásához. (6db árajánlat mellékelve)
- Az üzemeltetést nehezít, hogy a Törökszentmiklósi Viz-Csatornamű Kft. nem adta át üzemeltetésre a szennyvízhálózathoz tartozó pótszivattyúk jelentős részét.
- átemelők kapuk, kerítések, záruk felújítása

Ivóvízhálózat és a hozzá tartozó vízmű üzemeltetési tapasztalatai a közben megkezdődött próbaüzem fényében

- A vízminőség javító program nagy hatással volt az elmúlt időszakban a hálózatra kijuttatott ivóvíz minőségére, néhány esetben negatívan, amelyet azonnal és minden rendelkezésünkre álló eszközzel lehetőségeink szerint orvosoltunk. Amennyiben nem sikerült azonnal, úgy palackos víz osztásába kezdünk haladéktalanul. A kivitelezési munkák közben előfordultak egyes hálózati részekben az opálosodás jelei, amit a mosatási gyakorlattal megoldottunk. Ezekről eltekintve a víz minősége és az egészségre gyakorolt hatása vitathatatlanul javult.
- Az ivóvíz kutak állapotai kielégítőek mind minőségi mind mennyiségi tulajdonságaik tekintetében. A 2015 évben kitermelt víz mennyisége hozzávetőlegesen 1 millió m³, a napi csúcs pedig 3360m³/ nap volt.

Vízműtelep – vízhálózat

- 4 db régi típusú (K-52) búvárszivattyú javítás
- 4; 6 sz. kutakban búvárszivattyú csere a hatásfok növelés céljából
- Téglagyár út, Kossuth út alatti DN90 vezeték kiváltása korszerűtlensége végett
- Almássy úton, Petőfi út- Kossuth út között öntött vas vezeték kiváltása (210 m)
- Közkifolyók folyamatos javítása az üzemszerű elhasználódás miatt
- Kossuth úton, Somogyi úttól Dobó útig 620 fm NA160KPE nyomócső kiépítése korszerűsítése végett
- Somogyi-Mátyás, Szajol gerincvezeték összekötése azaz körkörösítés kiépítése 35 fm
- Alkotás-Széchenyi út összekötése 55 fm
- Almássy-Deák F. út összekötése 55 fm
- eddigi tapasztalataink szerint 45-50 tolózár csere évente szükséges a hálózaton a kifogástalan üzemeltetéshez